

Представитель собственников МКД

Заимова (Кали) кв. *108*



УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора ООО "ПАВЛИНО"

Фахрисламов Р.М.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
по содержанию и ремонту общего имущества в 2018 году
многоквартирного дома по адресу: ул. Струве д.9

№ п/п	Наименование работ	Подъезд	Дата проведения работ по месяцам												Отметка о выполнении	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Работы, предусмотренные перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества (приложение №2 к договору управления)		Ежемесячно в соответствии с приложением №2 к договору управления												Выполнено	
2	Придомовая территория															
2.1	Восстановление газона после зимнего периода							V								Выполнено
2.2	Восстановление живой изгороди после зимнего периода							V								Выполнено
2.3	Покраска бордюрного камня					V										Выполнено
2.4	Ремонт (покраска) газонных ограждений		В весенне-летний период												Выполнено	
2.5	Нанесение защитной пропитки на деревянные части скамеек								V							Выполнено
3	Содержание лифтов		В соответствии с план-графиком тех. Обслуживания лифтов на 2018 год													
4	Текущий ремонт жилого фонда															
4.1	Восстановительный ремонт подъездов (ремонт дверей, замена уплотнений, ремонт (замена) доводчиков, ремонт (замена) ручек, ремонт остекления, ремонт дверей тех.шкафов в квартирных холлах, ремонт (замена) светильников)	1									V					Выполнено
		2									V					Выполнено
		3										V				Выполнено
		4										V				Выполнено
		5											V			Выполнено
		6												V		Выполнено
4.2	Малярно-восстановительный ремонт холла 1 этажа	1							V						Выполнено	
		2							V						Выполнено	
		3								V					Выполнено	
		4								V					Выполнено	
		5						V							Выполнено	
		6								V					Выполнено	
4.3	Восстановление системы заземления	1-6				V	V								Выполнено	
4.4	Ремонт межпанельных швов	1-6	В течении года по заявкам жителей													
4.5	Ремонт пандусов	1-6								V					Выполнено	
4.6	Дополнительно произведен ремонт входных групп всех подъездов, запасных выходов и входов в электрощитовые										V				Выполнено	